



Bericht für den Gast



Hotel Rossi

Hotel Rossi

Anschrift

Lehrter Str. 66
10557 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 330993800
E-Mail: reservierung@hotel-rossi.de
Web: www.hotel-rossi.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Rossi** wurde am 5. März 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2018 bis April 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.






Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	-	✓	-	Rezeptionstresen 120 cm hoch, keine Alternative im Sitzen vorhanden
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße 95 cm x 215 cm
Zimmer 501 mit Bad	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche rechts vom WC 29 cm x 70 cm, Bewegungsfläche in der Dusche unter 150 cm x 150 cm; Hinweis: über Aufzug erreichbar
Zimmer 502 mit Bad	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche links vom WC 29 cm x 70 cm, Bewegungsfläche in der Dusche unter 150 cm x 150 cm; Hinweis: über Aufzug erreichbar

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Tagungsbereich 1. OG (Freiraum 1-3)	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar
Tagungsbereich 5. OG (Tagungsräume „Mucks“, „Mäuschen“, „Still“) Restaurant Rossi im EG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar
Bar im 5. OG	✓	✓	-	-	Hinweis: über Aufzug erreichbar, Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Öff. WC für Menschen mit Behinderung im 1. OG	✓	✓	-	-	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar, Bewegungsfläche vor / hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Öff. WC für Menschen mit Behinderung im 5. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Aufzug erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Auf dem Hotelparkplatz sind zwei gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm, Entfernung zum Hoteleingang: 40 m).
- Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begehbare und befahrbar.
- Der stufen- und schwellenlose Eingang ist über eine Automattür zu erreichen (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder).
- Der Rezeptionstresen ist 120 cm hoch. Eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist nicht vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 95 cm x 215 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 105 cm bis 125 cm).
- Im Restaurant Rossi sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Evakuierungsstuhl (evac chair)

Zimmer 501 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 159 cm x 200 cm, rechts 75 cm x 200 cm.
- Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.
- Im Sanitärraum beträgt die Bewegungsfläche links neben dem WC 90 cm x 70 cm, rechts 29 cm x 70 cm sowie vor dem WC und dem Waschbecken 149 cm x 145 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschröhre ist 130 cm x 120 cm groß.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 502 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 75 cm x 200 cm, rechts 159 cm x 200 cm.
- Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.
- Im Sanitärraum beträgt die Bewegungsfläche links neben dem WC 29 cm x 70 cm, rechts 90 cm x 70 cm sowie vor dem WC und dem Waschbecken 145 cm x 145 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 130 cm x 120 cm groß.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. OG

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm,
 - links und rechts neben dem WC 94 cm x 70 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 5. OG

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür 106 cm x 190 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm,
 - links und rechts neben dem WC 94 cm x 70 cm.
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Im Restaurant gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar. Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Am stufen- und schwellenlosen Haupteingang ist eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden. Die Tür öffnet automatisch.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, die Beschilderung jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden. Alternativ sind Treppen mit Handlauf verfügbar.
- Die Speisekarte ist nicht in Brailleschrift gestaltet.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar und meist visuell kontrastreich gestaltet.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet, jedoch nicht in Brailleschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Im Restaurant werden die Speisen sichtbar präsentiert.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich in Sichtweite oder es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.