

Meliá Berlin

Friedrichstr. 103
10117 Berlin

Tel: +49 30 2060790 0
Fax: +49 30 2060790 444

melia.berlin@melia.com
[https://www.melia.com/de/hotels/
deutschland/berlin/melia-berlin/
index.html](https://www.melia.com/de/hotels/deutschland/berlin/melia-berlin/index.html)

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Meliá

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung \(Tiefgarage\)](#), [Lobby](#), [Parkautomat \(Tiefgarage\)](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#), [Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Aufzug](#), [Türen Tiefgarage](#)

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#), [Weg außen \(Eingangsbereich\)](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#)

Rezeption/Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Eingang](#) , [Rezeption](#), [Lobby](#), [Weg zwischen Eingangstür und Rezeption](#)

Zimmer 518

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 518](#), [Badezimmer 518](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 518](#)

Zimmer 557

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 557](#) , [Badezimmer 557](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur auf der 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 557 / Zimmer 558](#)

Zimmer 558

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 558](#), [Badezimmer 558](#), [Lobby](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#), [Flur auf der 5. Etage zwischen Aufzug und Zimmer 557 / Zimmer 558](#)

Tagungsbereich (1. OG)

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Tagungsräume Barcelona I bis III](#), [Tagungsfoyer](#), [Tagungsraum Sevilla](#), [Treppe zwischen Lobby und Tagungsbereich](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Flur zwischen Tagungsfoyer und Tagungsräumen \(u.a. Sevilla\)](#)

RESTAURANT CAFÉ MADRID / Frühstücksbereich

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant Café Madrid](#), [Lobby](#), [Treppe zwischen Bar und Restaurant](#), [Aufzüge \(links neben der Rezeption\)](#)

MELIA TAPAS BAR

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Melia Tapas Bar](#), [Meliá Tapas Bar](#), [Lobby](#)

MELIA LOUNGE & BAR

Zugehörige Modulbögen: [Bartresen \(Lobby\)](#), [Meliá Lounge Bar](#), [Lobby](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung \(EG\)](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Lobby](#), [Tagungsfoyer](#), [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#), [Treppe zwischen Lobby und Tagungsbereich](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Flur zwischen Tagungsfoyer und WC Tagungsbereich](#)

Spa-, Sauna- und Gymbereich (8. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Spa/Gym](#), [Sauna](#), [Aufzüge rechts neben der Rezeption](#) , [Wege im Spa-/Saunabereich](#), [Flur zwischen Aufzug und Spabereich \(8. Etage\)](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/Leitsysteme

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)


Service für Allergiker

Keine Modulbögen vorhanden.

Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)



Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)



Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Tiefgarage)

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 345 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Tresen Melia Tapas Bar



Tresen Melia Tapas Bar

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum

Restaurant Café Madrid



Restaurant Café Madrid



Restaurant Café Madrid

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 100 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 100 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Anmerkungen für den Gast: Die Höhe der Buffets beträgt 92 cm.

Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar



Meliá Tapas Bar

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Meliá Lounge Bar



Meliá Lounge Bar

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Schlafräum

Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518



Zimmer 518

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 218, 318, 418, 518, 618 und 718. Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Betreibers weitere Zimmer mit ähnlicher Ausstattung: 323, 324, 423, 424, 523, 524, 623, 624 und 723 und 724.

Zimmer 557



Zimmer 557



Zimmer 557



Zimmer 557



Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 257, 357, 457, 557 und 657. Darüber hinaus gibt es nach Angaben des Betreibers weitere Zimmer mit ähnlicher Ausstattung: 259, 359, 459, 559 und 659.

Zimmer 558



Zimmer 558

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Nach Angaben des Betreibers sind folgende Zimmer annähernd baugleich: 258, 358, 458, 558 und 658.

Sanitärraum

Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518



Badezimmer 518

Anmerkungen für den Gast: Ohne Bedier wäre Bewegungsfläche links neben dem WC 80 cm breit.


Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558



Badezimmer 558




5



Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche links neben dem WC ist über eine Durchgangsbreite von 76 cm zugänglich.

Raum

Lobby



Tagungsräume Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III



Tagungsräume
Barcelona I bis III

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung möglich.

Spa/Gym



Gym/Geräteraum



Ruheraum

Tagungsraum Sevilla



Tagungsraum
Sevilla

Anmerkungen für den Gast: Flexible Bestuhlung möglich.

Sauna



Sauna

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank auf 120 cm x 120 cm erweiterbar (Entfernung Bankmodul)

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl


Andere angebotene Hilfsmittel: Höhere Betten auf Anfrage

Anmerkungen für den Gast: Es werden auf Anfrage auch Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Wegweisung



Wegweisung

Aufzug

Aufzüge (links neben der Rezeption)



Aufzüge (links neben der Rezeption)



Aufzüge (links neben der Rezeption)



Aufzüge (links neben der Rezeption)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei baugleiche Aufzüge vorhanden.

Aufzüge rechts neben der Rezeption



Aufzüge rechts neben der Rezeption



Aufzüge rechts neben der Rezeption



Aufzüge rechts neben der Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
