

Hotel TRYP Berlin Mitte

Chausseestr. 33
10115 Berlin

Tel: +49 30414723 0
Fax: +49 30414723 999

tryp.berlin@melia.com
[https://www.melia.com/en/hotels/
germany/berlin/tryp-berlin-mitte-hotel/
index.html](https://www.melia.com/en/hotels/germany/berlin/tryp-berlin-mitte-hotel/index.html)

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz in Tiefgarage](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Tür von Tiefgarage zum Aufzug](#)

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Aufzug

Zugehörige Modulbögen: [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotellobby](#)

Restaurant / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum](#)

Bar

Zugehörige Modulbögen: [Bartresen](#), [Bar](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Erdgeschoß](#), [Gang zum öffentlichen WC](#), [Tür zum Flur zum öffentlichen WC](#)

Zimmer 525 (interne Kategorie behindertenfreundlich)

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 525 \(interne Kategorie behindertenfreundlich\)](#), [Sanitärraum Zimmer 525](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Flur/Weg/Gang innen \(Etage 5\)](#)

Zimmer 531 (interne Kategorie behindertengerecht)

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 531 \(interne Kategorie behindertengerecht\)](#), [Sanitärraum Zimmer 531](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer](#), [Flur/Weg/Gang innen \(Etage 5\)](#)

Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró](#)

Hilfsmittel / Alarm

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Visuell taktile Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Allergie

Keine Modulbögen vorhanden.

Parkplatz in Tiefgarage



Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 467 cm.

Stellplatzlänge: 495 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 45 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatz nur am Boden markiert

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist nicht hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Bartresen

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist nicht hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum

Restaurant / Frühstücksraum



Frühstücksraum /
Restaurant

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 50 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Bar

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische.

Es sind keine Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Schlafräum

Zimmer 525 (interne Kategorie behindertenfreundlich)



Schrank mit niedriger Kleiderstange, Safe und Minibar



Bad Zimmer 525



Zimmer 525



Bad Zimmer 525

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafräum ist nicht hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.


Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Zimmer 531 (interne Kategorie behindertengerecht)



Zimmer 531



Zimmer 531



Bad Zimmer 531



Zimmer 531 mit
Beistellbett

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist nicht hell und blendfrei gestaltet.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Raum

Hotelloobby

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Tagungsbereich mit Räumen Dali, Goya, Picasso, Miró



Pausenbereich
Tagungsräume



Pausenbereich
Tagungsräume

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tagungsräume können zu verschiedenen großen Räumen zusammengefasst werden.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch



Beschilderung

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Spezielle Frühstücksbuffets für Gruppen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer



Aufzug



Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt drei baugleiche Aufzüge nebeneinander.