



Bericht für den Gast



Luise Köpenick

Luise Köpenick

Anschrift

Alt-Köpenick 20
12555 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 64 32 9777

E-Mail: info@luise-koepenick.de

Web: www.luise-koepenick.de

Prüfergebnis

Das Restaurant **Luise Köpenick** wurde am 28. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Menschen mit Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2018 bis Dezember 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefreie für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang Gastraum Barbereich (Alternative: Gastraum)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ -	- ✓ ✓	- ✓ -	Türschwelle: 2,5 cm; Breite des Weges: 130 cm nur Stehtische/keine unterfahrbaren Tische vorhanden, kein abgesenkter Bartresen
Lounge (Alternative: Gastraum) Außenterrasse (Alternative Gastraum) WC für Menschen mit Behinderung	- ✓ ✓	- ✓ ✓	- - ✓	- - -	Lounge nur über Treppe mit sechs Stufen erreichbar u.a. Türschwelle: 10 cm, Türbreite: 78 cm (Alternative: 110 cm breiter, stufenloser Bohlenweg) u.a. Flurbreite: 118 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei Anmeldung können Parkflächen für Menschen mit Behinderung auf dem öffentlichen Besucherparkplatz Altstadt (gebührenpflichtig) bereitgestellt werden. Der Besucherparkplatz ist ca. 200 m vom Eingang der Luise entfernt.
- Das Restaurant ist über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg mit einer Breite von 130 cm erreichbar.
- Der Eingang ist stufenlos (Türschwelle: 2,5 cm Höhe) zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar (Ausnahme: kleiner Lounge-Bereich ist über Treppe mit sechs Stufen zugänglich).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: Tür zur Außenterrasse).
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Außenterrasse ist über eine Tür (Türschwelle: 10 cm; Türbreite: 78 cm) oder über einen 110 cm breiten, gut begeh- und befahrbaren Bohlenweg erreichbar.
- Die Außenterrasse ist gut begeh- und befahrbar.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen vor der WC-Tür ist 118 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken sind mindestens 150 cm x 145 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 94 cm x 69 cm, links 88 cm x 69 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Bei Treppen sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Gebäude und im Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift und in Brailleschrift vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen oder Lupen)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.