

Prüfbericht

Hotel Ku´Damm 101 Berlin

Ausgabe für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen



Prüfergebnis

Das **Hotel Ku´Damm 101 Berlin** wurde am 25.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„**Barrierefreiheit geprüft**“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2014 bis August 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ bedeutet u.a. für Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen:

- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebem** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> | |  |  |  |  | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Teilergebnis: Haupteingang | | ✓ | - | | - | |
| Teilergebnis: Aufzüge | | - | - | - | - | |
| Teilergebnis: Zimmer | | - | - | - | - | |
| Teilergebnis: Frühstücksraum | | ✓ | ✓ | | ✓ | |

Der Haupteingang zum Hotel Ku´Damm 101 Berlin

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

|   | |  |  |  |  | | |
|---|--------------|---|---|---|---|------|----------------|
| Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption | | ✓ | - | | - | | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Eingangsbereich | | | | | | | 104 |
| Der Eingangsbereich ist farblich kontrastiert zur Umgebung. | S2 | | ✓ | | | ja | 104.102 |
| Der Eingang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet. | S2 | | ✓ | | | ja | 104.103 |
| Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar? | B2 | | | | ✓ | ja | 104.104 |
| Haupteingang Tür – Rezeption | | | | | | | 206 Tür |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | nein | 206.101 |
| Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein. | S2 | | - | | | nein | 206.105 |
| Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein. | S1,S2 | ✓ | ✓ | | | ja | 206.106 |

| Lobby | | | | | | IST-Zustand | 109 Raum |
|---|-------|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------|
| Zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur muss ein visueller Kontrast bestehen. | S2 | | - | | | nein | 109.203 |
| Es muss ein taktiler Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur bestehen, oder die Wand kann als Leitlinie genutzt werden. | B2 | | | | - | nein | 109.204/.206 |
| Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 109.205 |
| Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein. | B2 | | | | - | nein | 109.207 |
| Rezeption | | | | | | | 105 Schalter/ Tresen |
| Der Schalter/Tresen/Kasse muss hell ausgeleuchtet sein. | S2 | | ✓ | | | ja | 105.101 |
| Der Weg von der Eingangstür zum Schalter/Tresen, zur Kasse muss mit Leitstreifen als Bodenindikatoren gekennzeichnet sein. | B2 | | | | - | nein | 105.102 |
| Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse muss gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar) sein. | S2 | | | | | nicht anwendbar | 105.107 |

Die Aufzüge im Hotel Ku´Damm 101 Berlin

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | |  |  |  |  | | |
|---|--------------|---|---|---|---|--------------------|-----------------------|
| Teilergebnis: Aufzüge | | - | - | - | - | | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Weg vom Parkplatz zu den Aufzügen | | | | | | IST-Zustand | 205 Flur Innen |
| Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein. | S2 | | - | | | nein | 205.107 |
| Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein. | S2 | | - | | | nein | 205.108 |
| Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können. | B2 | | | | - | nein | 205.110 |
| Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 205.111 |
| Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt. | S2 | | - | | | nein | 205.112 |
| Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden. | B1,B2 | | | - | - | nein | 205.113 |
| Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein. | S2,B2 | | - | | - | nein | 205.114 |

| Aufzug | | | | | | IST-Zustand | 204 Lift |
|---|-----------------|---|---|---|---|-------------|----------------|
| Der Aufzug muss blendfrei ausgeleuchtet sein. | S2 | | ✓ | | | ja | 204.104 |
| Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss einen guten hell-dunkel Kontrast aufweisen. | S2 | | - | | | nein | 204.202 |
| Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss taktil erfassbar sein. | S1,S2, B1,B2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ja | 204.203 |
| Die Beschilderung, deren Informationsgehalt über die Angabe einzelner Zahlen, Buchstaben oder Piktogramme hinausgeht, muss zusätzlich in Brailleschrift ausgebildet sein. | B2 | | | | ✓ | ja | 204.204 |
| Die Halteposition muss durch Sprache angesagt werden, oder die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar. | S1,S2, B1,B2 | - | - | - | - | nein | 204.205 (.207) |

Die Zimmer 200, 206, 306, 406, 506, 606 im Welcome Hotel

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div> | |  |  |  |  | | |
|---|--------------|---|---|---|---|--------------------|-----------------------|
| alle Zimmer | | - | - | - | - | | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Flure vom Aufzug zu den Zimmern | | | | | | IST-Zustand | 205 Flur Innen |
| Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein. | S2 | | ✓ | | | ja | 205.107 |
| Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein. | S2 | | - | | | nein | 205.108 |
| Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können. | B2 | | | | ✓ | ja | 205.110 |
| Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 205.111 |
| Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt. | S2 | | - | | | nein | 205.112 |
| Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden. | B1,B2 | | | - | - | nein | 205.113 |
| Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein. | S2,B2 | | - | | - | nein | 205.114 |
| Zimmertüren sowie Sanitärraumtüren in den Zimmern | | | | | | IST-Zustand | 206 Tür |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 206.101 |
| Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein. | S2 | | ✓ | | | ja | 206.105 |
| Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein. | S1,S2 | ✓ | ✓ | | | keine Glastür | 206.106 |
| Mindestens die erste und letzte Stufe müssen eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche kontrastierende Kante aufweisen. | S1,S2 | - | - | | | eine Schwelle zum Sanitärraum | 202.106 |
| Bedienelemente (Türgriff/Schalter) | | | | | | | |
| Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein. | S2 | | - | | | nein | 206.201 |
| Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein. | B2 | | | | ✓ | ja | 206.203 |
| Zimmer | | | | | | IST-Zustand | 107 Zimmer |
| Ist das Zimmer hell und blendfrei gestaltet? | S2 | | ✓ | | | ja | 107.204 |
| Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 107.209 |
| Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden. | B2 | | | | ✓ | ja | 107.210 |
| Bedienelemente (Türgriff/Schalter) | | | | | | | |
| Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein. | S2 | | ✓ | | | nein | 107.401 |
| Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein. | B2 | | | | ✓ | ja | 107.403 |

Der Frühstücksraum „Sky 3“

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | |  |  |  |  | | |
|---|--------------|---|---|---|---|--------------------|----------------|
| Teilergebnis: Speiseraum | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Eingang zum Restaurant | | | | | | IST-Zustand | 206 Tür |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 206.101 |
| Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein. | S2 | | ✓ | | | ja | 206.105 |
| Glastüren müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein. | S1,S2 | ✓ | ✓ | | | keine | 206.106 |
| Raum | | | | | | | |
| Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc. | S2,B2 | | ✓ | | ✓ | keine | 106.202 |
| Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden. | B2 | | | | ✓ | ja | 106.204 |