



Prüfergebnis

Das **Ku'Damm 101 Hotel** wurde am 13. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurde der Wellbeing-Bereich.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.


In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Aufzug 1	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen vor der Aufzugstür unter 150 cm x 150 cm
Aufzüge 2	✓	✓	✓	-	Bedientableau in Höhe von 80 cm bis 85 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 116	✓	-	-	-	kein Haltegriff an der anfahrbaren Seite des WCs
Zimmer 206	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Speiseraum Sky im 7. OG	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung im 7. OG	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
WC für Menschen mit Behinderung im EG	✓	-	-	-	nur ein Haltegriff am WC
Tagungsraum Scenery im 1. OG	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum Space 3 im 1. OG	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm

					Bemerkungen
Wellbeing-Bereich im 1. OG	-	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- In der Tiefgarage stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 360 cm x 530 cm; Entfernung zum Aufzug ca. 13 m).
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Es stehen drei Aufzüge zur Verfügung:



- Aufzug 1 befindet sich rechts von der Rezeption. Die Aufzugskabine ist 140 cm x 140 cm groß. Das Bedientableau befindet sich in einer Höhe von 80 cm bis 110 cm.
- Aufzüge 2 (zwei baugleiche Aufzüge nebeneinander) befinden sich links von der Rezeption. Die Aufzugskabinen sind 120 cm x 210 cm groß (Breite x Tiefe). Die Bedientableaus befinden sich in einer Höhe von 80 cm bis 110 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: die Türen zum Tagungsraum Space 3 und im Wellbeing-Bereich).
- Der Rezeptionstresen ist 116 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden. Die Höhe des Buffettresens beträgt 90 cm.

Zimmer 116

- Laut Betreiber gibt es vier weitere baugleiche Zimmer auf der Etage, davon zwei mit links anfahrbarem WC (Zimmer 117 und 119).
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen rechts 170 cm x 220 cm, links 62 cm x 220 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann vom externen Dienstleister zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - rechts neben dem WC 150 cm x 70 cm, links nicht anfahrbar;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 140 cm x 150 cm.
- Links neben dem WC ist ein Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

Zimmer 206

- Laut Betreiber sind die Zimmer 306, 406, 506 und 606 baugleich.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 210 cm x 220 cm und rechts 120 cm x 220 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann vom externen Dienstleister zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - rechts neben dem WC 150 cm x 70 cm, links nicht anfahrbar;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 110 cm x 150 cm.
- Links neben dem WC ist ein Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt mind. 150 cm x 150 cm. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

WCs für Menschen mit Behinderung

- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung (EG)** betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 35 cm x 70 cm, links 98 cm x 70 cm;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 147 cm x 150 cm.
- Rechts neben dem WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung (7. OG neben dem Speiseraum)** betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 125 cm x 70 cm, links 36 cm x 70 cm;
 - vor dem Waschbecken und der Tür 116 cm x 180 cm, vor dem WC 155 cm x 180 cm.
- Links neben dem WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im **Wellbeing Bereich** stehen keine Sanitärräume für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 116 und 206

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.



- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch, sie sind jedoch nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



- Die Speisekarte ist nicht in schnörkelloser Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Beim Frühstück werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).