



Bericht für den Gast



Hotel de Rome

Hotel de Rome

Anschrift

Hotel de Rome
Behrenstrasse 37
10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 460 60 90
E-Mail: info.derome@roccofortehotels.com
Web: www.roccofortehotels.com

Prüfergebnis

Das **Hotel de Rome** wurde am 01. Dezember 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2016 bis April 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Haupteingang Hotel de Rome (Behrensstrasse)	-	-	-	-	u.a. Treppen
Nebeneingang Hotel de Rome (Hedwigskirchgasse)	✓	✓	✓	✓	
Hublift zwischen Nebeneingang und Rezeption	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche beim Ausstieg (OG): 125 cm x 250 cm
Rezeption Aufzug zwischen Rezeption und Zimmern Nr. 111, 211, 436 und Spa-Bereich	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	Tresen nicht abgesenkt, aber Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen u.a. Kabinengröße 105 cm x 138 cm
Zimmer Nr. 111	✓	✓	✓	-	u.a. Spiegel im Sitzen nicht einsehbar, WC links anfahrbar
Zimmer Nr. 211	✓	✓	✓	-	Spiegel im Sitzen nicht einsehbar, WC rechts anfahrbar
Zimmer Nr. 436	✓	✓	✓	-	u.a. Spiegel im Sitzen nicht einsehbar, WC rechts anfahrbar



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Bar „La Banca“	✓	-	-	-	Tresenhöhe: 117 cm, keine unterfahrbaren Tische
Restaurant „La Banca“	✓	✓	✓	✓	Tresenhöhe: 91 cm, unterfahrbaren Tische; Galerie nur über Stufen erreichbar
Tagungsraum "Opera Court"	-	-	-	-	über zwei Stufen zugänglich
Tagungsraum "Foyer"	-	-	-	-	über zwei Stufen zugänglich
Tagungsraum "Ballsaal Palmcourt"	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum "Salon 1"	✓	✓	✓	✓	
Empfangstresen im Spa-Bereich	✓	-	-	-	Counterhöhe: 120 cm
Poolbereich (Spa)	✓	✓	✓	-	flache Treppenstufen mit Handlauf für den Einstieg in das Becken
Saunen im Spabereich	-	-	-	-	u.a. Türen zu den Saunen unter 70 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung / Umkleide (Spa-Bereich)	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Restaurant)	✓	✓	✓	-	Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 40 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Tagungs-/ Meetingbereich)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links neben dem WC 50 cm x 71 cm, rechts 75 cm x 71 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Hotel ist über den Nebeneingang (Hedwigskirchgasse) stufenlos zugänglich. Zur Lobby/Rezeption gelangt man über einen Hublift (Plattformgröße 115 cm x 154 cm) oder über Treppen.
- Der Aufzug zwischen Rezeption und den Zimmern und Spabereich hat eine Größe von 105 cm x 235 cm (Breite x Tiefe), das Bedientableau ist nicht horizontal angebracht.
- Türen und Durchgänge sind mind. 90 cm breit, außer im Spa-Bereich (tw. unter 70 cm).
- Im Restaurant sind 25 unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Zimmer, Spabereich, Restaurant/Bar und die Meeting- und Tagungsbereiche „Ballsaal Palmcourt“ und „Salon 1“ sind stufenlos zugänglich; hingegen „Opera Court“ und „Foyer“ nur über Stufen.

Zimmer Nr. 111, 211 und 436

- Zimmer 111: Die Bewegungsflächen vor immobilien Einrichtungsgegenständen beträgt teilweise 450 cm x 100 cm, links und rechts neben dem Bett sind mind. 150 cm x 150 cm.
- Zimmer 211: Die Bewegungsflächen vor immobilien Einrichtungsgegenständen beträgt teilweise 145 cm x 300 cm, neben dem Bett links 120 cm x 250 cm, rechts 190 cm x 250 cm.
- Zimmer 436: Die Bewegungsflächen vor immobilien Einrichtungsgegenständen betragen teilweise 250 cm x 94 cm, neben dem Bett links 76 cm x 212 cm, rechts 91 cm x 300 cm.
- Pflegebetten stehen nicht zur Verfügung.

Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- Die WCs sind wie folgt anfahrbar (90 cm x 70 cm) und verfügen über Haltegriffe:
 - Zimmer 111: links anfahrbar; Haltegriffe: links hochklappbar, rechts fest
 - Zimmer 211: rechts anfahrbar; Haltegriffe: links fest, rechts hochklappbar
 - Zimmer 436: rechts anfahrbar; Haltegriffe: links fest, rechts hochklappbar
 - WC im Rezeptions-/Restaurantbereich:
beidseitig anfahrbar, beidseitig hochklappbare Haltegriffe
 - WC im Tagungs-/Meetingbereich: links 50 cm x 71 cm und rechts 75 cm und 71 cm,
beidseitig hochklappbare Haltegriffe
 - WC im Spabereich: beidseitig anfahrbar, hochklappbare Haltegriffe



- Die Duschen in den Badezimmern der Zimmer und im Spabereichs sind stufenlos, mindestens 150 cm x 150 cm groß (Ausnahme Zimmer 436: 150 cm x 145 cm) und mit Haltegriffen und Duschsitzen ausgestattet.
- Die Spiegel sind im Badezimmer des Zimmers 436 und in den öffentlichen Sanitärbereichen im Sitzen und Stehen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Anklopfen an die Schlafräumtüren wird nicht durch ein Blink- oder Blitzsignal angezeigt.
- In den Schlafräumen ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Ein W-LAN Zugang steht zur Verfügung.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs nicht optisch.

Restaurant

- Es sind 25 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche sind nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Ganzglastüren vorhanden (Ausnahme: Glastüren im Spabereich haben keine Sicherheitsmarkierung).
- In den Innenbereichen sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände oder Stolperstellen, vorhanden.
- Es sind keine Bodenindikatoren vorhanden. Andere bauliche Elemente können nur bedingt als Orientierungshilfen genutzt werden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen sind die Stufen nur teilweise mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes im Haupteingangsbereich von außen klar erkennbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht durchgängig bildhaft oder mit Piktogrammen dargestellt.
- Im Restaurant gibt es keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden in der Regel nicht sichtbar präsentiert.