

abba Hotel Berlin

Lietzenburger Str. 89
10719 Berlin

Tel: +49 30 88 71 860
Fax: +49 30 88 00 78 51

berlin@abbahoteles.com
<https://www.abbaberlinhotel.com/de/home.html>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



© abba Hotel Berlin



Zimmeransicht ©
abba Hotel Berlin

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkhaus](#) , [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [2 Türen zwischen Parkhaus und Aufzug](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Hotel](#), [Weg außen vor dem Hoteleingang](#)

Rezeption/Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Bartresen](#), [Lobby](#), [Barraum im Foyer](#)

Zimmer 106

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 106](#), [Sanitärraum Zimmer 106](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang zu den Zimmern](#)

Zimmer 121

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 121](#), [Sanitärraum Zimmer 121](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang zu den Zimmern](#)

Restaurant/Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum im Hotel](#), [Kaffeeautomat im Restaurant / Frühstücksraum](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG](#)

Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsräume z.B. Tagungsraum BACH](#), [Flur/Weg zwischen Tagungsbereich, WCs und Rezeption bzw. Restaurant](#), [Tür zum Tagungsbereich](#)

Wellnessbereich

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum im Saunabereich](#), [Fitnessraum im UG](#), [Spa](#), [Saunavorraum](#), [Jacuzzi im Spabereich](#), [Sauna](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Tür zum Wellnessbereich](#)


Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkhaus



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingangsbereich Hotel



Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangstür neben
der Rotationstür

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption



Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Bartresen



Bar



alternative
Sitzgelegenheiten

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Restaurant / Frühstücksraum im Hotel



Frühstücksraum



Restaurant /
Frühstücksraum

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Schlafräum

Zimmer 121



Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 221, 321, 421, 521 und 621 sind laut Betreiber baugleich.

Zimmer 106



Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 206, 306, 406, 506 und 606 sind laut Betreiber baugleich.

Sanitärraum

Sanitärraum im Saunabereich



WC im Saunabereich



Dusche im Saunabereich

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Sanitärraum Zimmer 121



Waschbecken



Sanitärraum

Anmerkungen für den Gast: Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel im Sitzen einsehbar.

Tagungsräume z.B. Tagungsraum BACH



Anmerkungen für den Gast: Im tagungsbereich gibt es 4 baugleiche Tagungsräume

Jacuzzi im Spabereich



Jacuzzi



Dusche neben dem Jacuzzi

Anmerkungen für den Gast: In den Jacuzzi gelangt man über 3 Stufen mit beidseitigen Handlauf. Neben dem Jacuzzi gibt es eine Dusche mit einer 4 cm hohen Schwelle.

Kaffeeautomat im Restaurant / Frühstücksraum



Die Menüführung der wesentlichen Funktionen erfolgt nicht durch Sprachausgabe oder bildhaft.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG



Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch für Kinder vorhanden

Technische Hilfsmittel

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage kann ein Pflegebett und/oder Rollstuhl organisiert werden.

Weg außen vor dem Hoteleingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Aufzug



Bedientableau



Aufzug



Aufzüge

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: es gibt zwei baugleiche Aufzüge nebeneinander

Flur/Weg/Gang innen

Flur/Weg zwischen Tagungsbereich, WCs und Rezeption bzw. Restaurant



Länge (Flur/Weg/Gang): 21 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: zwischen Rezeption und WCs beträgt die Entfernung 20 m, zwischen Restaurant und WCs 10 m und zwischen Tagungsräumen und WCs ca. 10 m

Flur/Weg/Gang zu den Zimmern



Länge (Flur/Weg/Gang): 33 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Beschilderung im Haus



Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.