



## Kurzbericht



Scandic Berlin Potsdamer Platz © Scandic

## Scandic Berlin Potsdamer Platz

### Kontaktdaten

Gabriele-Tergit-Promenade 19

10963 Berlin

Tel.: 030 / 7007790

E-Mail: [potsdamerplatz@scandichotels.com](mailto:potsdamerplatz@scandichotels.com)

Web: [www.scandichotels.de/potsdamerplatz](http://www.scandichotels.de/potsdamerplatz)



# Prüfergebnis


Das **Scandic Berlin Potsdamer Platz** wurde am 15. Dezember 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2018 bis Oktober 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse: Hotel</b>					
Parken (Tiefgarage)	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 5001	✓	✓	✓	-	WC rechtsseitig anfahrbar
Zimmer 4039	✓	✓	✓	-	WC linksseitig anfahrbar
Zimmer 5099	✓	✓	-	-	u.a. Türbreite des Bades: 85 cm
Lobby Tagungs- und Gastronomiebereich, 3. OG	✓	✓	✓	✓	
Tagungsbereich	✓	✓	✓	✓	
Restaurant & Bar, 3. OG	✓	✓	✓	✓	
Frühstücks- und Tagungsrestaurant	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, 3. OG	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen in der Tiefgarage vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 360 cm x 760 cm bzw. 500 cm x 400 cm).
- Die nächste Haltestelle ist der U-Bahnhof Mendelsohn-Bartholdy-Park (U2) in ca. 100 m Entfernung.
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Es gibt Eingangstüren, die sich ohne eigenen Kraftaufwand öffnen.
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Durchgänge/Türen sind mind. 88 cm breit, mit Ausnahme der Badtür des Zimmers Nr. 5099 mit einer Breite von 85 cm.
- Die Aufzugskabinen der fünf Aufzüge sind 125 cm x 180 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstüren beträgt 90 cm. Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 95 cm, an der höchsten 115 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant und Tagungsbereich sind unterfahrbare Tische vorhanden.



- Hilfsmittel: Rollstühle, Scooter, höhenverstellbare Pflegebetten, WC-Sitzerhöhung, Stockhalter im Rezeptionstresen.

### Zimmer 5001 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) ist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsfläche links neben dem Bett ist 60 cm x 200 cm groß, rechts 200 cm x 140 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen links neben dem WC 30 cm x 70 cm, rechts 130 cm x 70 cm sowie vor dem WC/ Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind neben dem WC Haltegriffe vorhanden, der rechtsseitig ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 145 cm x 145 cm. Ein Duschsitz ist vorhanden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

### Zimmer 4039 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) ist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsfläche links neben dem Bett ist 145 cm x 200 cm groß, rechts 60 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen links neben dem WC 130 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm sowie vor dem WC/ Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind neben dem WC Haltegriffe vorhanden, der linksseitig ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 145 cm x 145 cm. Ein Duschsitz ist vorhanden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

### Zimmer 5099 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) ist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsfläche links neben dem Bett ist 60 cm x 200 cm groß, rechts 150 cm x 200 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen links neben dem WC 30 cm x 55 cm, rechts 130 cm x 55 cm sowie vor dem WC/ Waschbecken 150 cm x 130 cm.



- Beidseitig sind neben dem WC Haltegriffe vorhanden, der rechtsseitig ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 130 cm x 130 cm. Ein Duschstuhl kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Haltegriffe in der Dusche sind vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (3. OG)**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - neben dem WC beidseitig 90 cm x 70 cm, links 92 cm x 70 cm,
  - vor dem WC/Waschbecken und der Tür 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Alarm ist in den Zimmern optisch deutlich wahrnehmbar (Vibrationsalarm).
- Es gibt bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) nicht im ganzen Gebäude ein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal
- Es gibt eine induktive Höranlage.
- Ein Vibrationswecker ist vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- W-Lan, Fax oder eine andere technische Möglichkeit stehen kostenfrei zur Kommunikation mit dem Servicepersonal zur Verfügung.

## **Zimmer**

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.



- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

### **Restaurant / Frühstücksraum (3. OG)**

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

# **Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Stufen bzw. Treppen sind nicht mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es ist ein unterbrechungsfreies Leitsystem vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind teilweise mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (z.B. Beschilderung des WCs).
- Beim Frühstück und im Tagungsbereich werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen.