



# Bericht für den Gast



nhow Berlin

## nhow Hotel Berlin

Anschrift

nhow Hotel Berlin  
Stralauer Allee 3  
10245 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 290 299 0  
E-Mail: [berlin@nhow-hotels.com](mailto:berlin@nhow-hotels.com)  
Web: [www.nhow-hotels.com](http://www.nhow-hotels.com)



# Prüfergebnis

Das **Hotel nhow Berlin** wurde am 20. Februar 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2015 bis August 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Gehbehinderung**

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema Bemerkungen zum Prüfergebnis

In der **Tabelle „Detailübersicht über das Prüfergebnis“** finden Sie eine Übersicht, welche Einzelbereiche erfasst und wie diese bewertet wurden.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.





Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parkplatz	✓	-	✓	-	Stellplatzfläche 238 cm x 450 cm (Breite x Länge)
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption  Zimmer Nr. 350, 549 und 550	✓  ✓	✓  ✓	✓  -	-  -	u.a. Bewegungsflächen z.T. unter 150 cm x 150 cm; WC nur von rechts anfahrbar
Tagungsräume (Jazz 1, Jazz 2, Soul, Music Hall 1 bis 4)  Restaurant	✓  ✓	✓  -	✓  ✓	✓  -	Cateringtresen im Foyer des Tagungsbereichs ist nicht abgesenkt.  u.a. Buffettresen nicht abgesenkt
Bar  Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓  ✓	-  -	✓  -	-  -	u.a. Bartresen nicht abgesenkt  Bewegungsflächen 150 cm x 150 cm; WC beidseitig anfahrbar; Waschbecken aber nicht unterfahrbar
Soundstudio 1  Soundstudio 2	✓  ✓	✓  -	-  -	-  -	lichte Breite des schmalsten Durchgangs 87 cm  lichte Breite des schmalsten Durchgangs 76 cm

Fortsetzung nächste Seite






					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Galerie	✓	✓	✓	✓	
Umkleidebereich	✓	-	-	-	u.a. lichte Breite der WC-Türen 70 cm
Wellnessbereich	-	-	-	-	u.a. lichte Breite der Sauna-Türen 65 cm
Fitnessbereich	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen z.T. eingeschränkt durch Geräte
Lounge (8. Obergeschoss)	✓	✓	-	-	u.a. lichte Breite der Türen 82 cm
Wii-Lounge (Erdgeschoss)	✓	✓	✓	✓	u.a. Höhe der Bedienelemente der Wii-Konsolen in 104 cm bis 167 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


### Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

### Allgemein

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung mit den Maßen 238 cm x 450 cm (Breite x Länge) vorhanden.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos über eine Rampe mit 5 % Steigung möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einer Rampe oder einen Aufzug erreichbar.
- Alle Durchgänge und Türen sind meist mindestens 80 cm breit (Ausnahmen: Soundstudio 2, Wellnessbereich und Umkleidebereich).
- Die Bewegungsflächen in den öffentlichen Bereichen betragen mind. 150 cm x 150 cm (Ausnahmen: Fitness- und Wellnessbereich).
- Flure sind meist mindestens 150 cm breit.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 138 cm x 163 cm (Breite x Tiefe).
- Es ist ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden (WC beidseitig anfahrbar; Waschbecken aber nicht unterfahrbar).
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten (Voranmeldung).

### Zimmer Nr. 350, 549 und 550

- Bewegungsflächen im Raum sind teils deutlich unter 150 cm x 150 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Die WC sind in allen drei Zimmern nur einseitig (links) anfahrbar.
- Hochklappbare Haltegriffe sind nur links vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und hat eine Fläche von 150 cm x 150.
- Es sind keine Haltegriffe vorhanden und keine Duschsitze verfügbar.
- Es ist jeweils ein Alarmauslöser vorhanden.

### Restaurant / Bar

- Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 150 cm.
- Bar- und Buffettresen sind nicht abgesenkt.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen.

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

### Allgemein

- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage im Rezeptions- und Tagungsbereich.
- Bei einem akustischen Alarm gibt es kein optisch wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Es werden Führungen für Gäste mit Hörbehinderung und gehörlose Gäste angeboten (Voranmeldung).
- Im Zimmer ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln des Telefons ist nicht durch ein Blinksignal wahrnehmbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

### Restaurant / Bar

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es gibt keine Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen.

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Räume und Flure sind meist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Flure sind zum Teil kontrastreich gestaltet.
- Die Wand kann zum Teil als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Türen bzw. Türrahmen sind kontrastierend zur Umgebung abgesetzt.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es werden Führungen für Gäste mit Sehbehinderung und blinde Gäste angeboten (Voranmeldung).
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
- Bedienelemente in den Zimmern sind taktil erfassbar, aber nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift vorhanden. Es gibt keine Speisekarte in Großschrift.





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**“. Einzelne Bereiche erfüllen einige Qualitätskriterien für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Logo und Name des Betriebes sind von außen nicht eindeutig und klar erkennbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht in Piktogrammen oder Bildern dargestellt. Nur die Beschilderung des WCs erfolgt als Piktogramm.
- Bei den Wegen und Räumen ist das jeweilige Ziel meist in Sichtweite, ein durchgängiges Besucherleitsystem ist nicht vorhanden.
- Es werden Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten (Voranmeldung).