

NH Collection Berlin Friedrichstrasse

Friedrichstraße 96
10117 Berlin

Tel: ++49 (0) 30 206 266 0
Fax:

nhcollectionberlinfriedrich@nh-
hotels.com
[https://www.nh-hotels.de/hotel/nh-
collection-berlin-mitte-friedrichstrasse](https://www.nh-hotels.de/hotel/nh-collection-berlin-mitte-friedrichstrasse)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



NH Collection Berlin
Friedrichstrasse
(Foto: Rolf
Schrader)

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(links\)](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(mitte und rechts\)](#), [Tür von der Tiefgarage zu den Hotelaufzügen](#)

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#)

Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Nebeneingang](#), [Flur vom Nebeneingang zur Lobby und Rezeption](#)

Rezeption und Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hotelloobby](#)

Zimmer 114

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 114](#), [Sanitärraum Zimmer 114](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(links\)](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(mitte und rechts\)](#), [Flure zu den Zimmern](#)

Zimmer 115

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 115](#), [Sanitärraum Zimmer 115](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(links\)](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(mitte und rechts\)](#)

Zimmer 218 (Doppelzimmer)

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 218](#), [Sanitärraum Zimmer 218](#), [Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer \(mitte und rechts\)](#), [Flure zu den Zimmern](#)

Frühstücksraum / Restaurant

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum / Restaurant](#), [Rampen zum Speiseraum / Frühstücksraum](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im 1. Obergeschoß](#), [Treppe zum 1. Obergeschoß mit öffentlichen WC](#), [Aufzug Erdgeschoß - WC - Zimmer](#)

Tagungsräume Puccini 1 und 2

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsräume Puccini 1 und 2 \(heißen die jetzt anders?\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm/Hilfsmittel](#)

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente](#)

Parkplatz



Parkplatz
Tiefgarage



Parkplatz
Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 346 cm.

Stellplatzlänge: 495 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 3 m.

Eingangsbereich

Haupteingang



Tür am
Haupteingang für
Rollstuhlnutzer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt rechts (von außen) neben der Karusselltür eine Tür für Rollstuhlfahrer.

Nebeneingang



Nebeneingang
mit Tür für
Rollstuhlfahrer.

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Nebeneingang (von Friedrichstraße)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt rechts (von außen) neben der Karusselltür eine Tür für Rollstuhlfahrer.

Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Frühstücksraum / Restaurant



Frühstücksraum /
Restaurant (2015)

Tür 2

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.


Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Schlafraum

Zimmer 114



Zimmer 114



Zimmer 114



Kaffeemaschine
wird für Gäste im
Rollstuhl niedriger
aufgestellt



Kleiderschränke mit
Kleiderstange für
Rollstuhlfahrer

Tür zum Schlafrum

Tür Zimmer 114

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Kaffeemaschine wird für Gäste im Rollstuhl niedriger aufgestellt.

Zimmer 115



Zimmer 115



Zimmer 115

Tür zum Schlafrum

Tür zum Bad Zimmer 115

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Zimmer 218



Zimmer 218



Zimmer 218



Zimmer 218



Zimmer 218

Tür zum Schlafräum

Tür zum Bad Zimmer 218

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärraum

Sanitärraum Zimmer 114



Bad Zimmer 114



Bad Zimmer 114



WC Zimmer 114



WC Haltegriffe und Alarmschnur

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Bad Zimmer 114

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobiler Duschstuhl verfügbar.

Sanitärraum Zimmer 115



Bad Zimmer 115



Bad Zimmer 115



Bad Zimmer 115

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Bad Zimmer 115

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobiler Duschstuhl verfügbar.

Sanitärraum Zimmer 218



Bad Zimmer 218



Bad Zimmer 218

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Bad Zimmer 218

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Mobiler Duschstuhl verfügbar.

Raum

Tagungsräume Puccini 1 und 2 (heißen die jetzt anders?)

Tür

Türen zu den Tagungsräumen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Unterschiedliche Möblierung in den Räumen, je nach Veranstaltung.

Hotellobby



Blick in die
Hotellobby mit
Barbereich (links)

Tür 2

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Öffentliches WC im 1. Obergeschoß



Öffentliches WC



Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: 3 baugleiche Hauptaufzüge (UG-8. Etage)

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Ein Aufzug nur EG bis 8. Etage

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Keine zusätzlichen Kosten für Assistenzhunde; andere Haustiere sind nicht kostenfrei.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister)

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Visuell taktile Gestaltung / Bedienelemente

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum 1. Obergeschoß mit öffentlichen WC



Treppe zum 1.
Obergeschoß mit
WC

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zum Bar / Restaurantbereich in der Lobby



Linke Treppe zum
Barbereich



Rechte Treppe zum
Barbereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt keine Möglichkeit mit einem Aufzug die Treppenstufen zu überwinden. Rollstuhlfahrer werden vom Personal bei Bedarf durch die Küche zum Barbereich geleitet.

Aufzug

Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer (links)



Blick auf die drei Aufzüge

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Aufzug Tiefgarage - Rezeption - Zimmer (mitte und rechts)



Blick zu den Aufzügen



Aufzug (Mitte und Rechts)



Aufzug (Mitte und Rechts)

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Aufzug Erdgeschoß - WC - Zimmer



Aufzug Erdgeschoß
- WC - Zimmer



Aufzug Erdgeschoß
- WC - Zimmer



Aufzug Erdgeschoß
- WC - Zimmer



Aufzug Erdgeschoß
- WC - Zimmer

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist nicht taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen

Flure zu den Zimmern



Flure zu den
Zimmern

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die barrierefrei konzipierten Zimmer liegen alle in der Nähe zu den Treppenhäusern und Aufzügen.

Flur vom Nebeneingang zur Lobby und Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 35 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Tür von der Tiefgarage zu den Hotelaufzügen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.