

H´Otello K´80 Berlin

Knesebeckstr. 80
10623 Berlin

Tel: +49 30 680731 0
Fax:

reservierung@hotello.de
<http://www.hotello.de/k80-berlin/>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Zimmeransicht © H
´Otello K´80 Berlin

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang zum Hotel

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant](#)

Zimmer 204

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 204](#), [Sanitärraum 204](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Zimmer 603

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 603](#), [Sanitärraum 603](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur zwischen Aufzug und den Zimmern](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen im UG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen und Spa im UG](#), [2 Türen zum Treppenhaus](#)

Spa

Zugehörige Modulbögen: [Spa Eingangsbereich](#), [Saunabereich](#), [Fitnessraum](#), [Sauna](#), [2 Umkleidekabinen](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen](#) und [Spa im UG](#), 2 Türen zum Treppenhaus

Restaurant / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse vom Restaurant](#), [Frühstücksraum /Restaurant Grey's](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Terrasse vom Restaurant



Terrasse

Auf der Terrasse gibt es drei Sitzbereiche mit je einem Sofa und zwei Stühlen sowie einem niedrigen Tisch. Der Boden ist gut befahr-und begehbar.

Eingangsbereich




Eingang zum Hotel



Eingangstür von innen

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption




Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Frühstücksraum /Restaurant Grey's




Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.


Anmerkungen für den Gast: Frühstücksbuffet ist 85 cm hoch.

Schlafräum

Schlafräum 204



Zimmer 204



Zimmer 204

Zimmertyp: Doppelzimmer


Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafräum sichtbar aus.

Der Schlafräum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch ein weiteres baugleiches Zimmer.

Schlafräum 603



Zimmer 603



Zimmer 603

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Laut Betreiber gibt es noch 6 weitere baugleiche Zimmer. Es gibt auch einen Notrufschalter am Bett.

Saunabereich



Saunabereich



Ruheraum



Dusche

Anmerkungen für den Gast: Im Saunabereich ist ein Ruheraum mit zwei Liegen 55 cm Höhe. Es ist neben der Saunakabine eine Dusche vorhanden. Bewegungsfläche 110 cm x 230 cm. Haltegriffe gibt es nicht.

Sauna



Es sind keine Kleiderhaken in der Nähe der Saunatur vorhanden.

2 Umkleidekabinen



Umkleidekabine mit
WC und Dusche

In der Umkleide gibt es auch ein WC und eine Dusche, diese sind jedoch nicht für Menschen mit Behinderungen konzipiert.

Weg außen



Weg vor dem
Hoteleingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Aufzug





Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.


Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Aufzug und den Zimmern




Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Flur/Weg/Gang zwischen Eingang/Rezeption und Aufzug und Restaurant



Weg zwischen
Eingang und Aufzug



Weg vor dem
Aufzug



Weg zum
Restaurant

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Weglänge: 9 m zwischen Rezeption und Aufzug, 7 m zwischen Aufzug und Restaurant

Flur/Weg zwischen Aufzug und öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen und Spa im UG



Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Beschilderung innen



Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.