

Bericht für den Gast



NH Berlin Kurfürstendamm (Außenansicht)

NH Berlin Kurfürstendamm

Anschrift

NH Berlin Kurfürstendamm
Grolmannstraße 41-43
10623 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 88 42 60
E-Mail: nhberlinkurfuerstendamm@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.de/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm



Prüfergebnis

Das Hotel **NH Berlin Kurfürstendamm** wurde am 23. April 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2015 bis August 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Erhoben wurden folgende Bereiche: Parkgarage, Eingangsbereich, Rezeption, Hotellobby, Zimmer 427, Frühstücksraum, Bar, Tagungsraum 1, Öffentliches WC sowie die Zuwegung (Aufzug etc.).

Nicht erhoben wurde u.a. das Fitnessstudio inkl. Dampfbad und Sauna.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption Zimmer 427	✓	✓	✓	✓	Die Duschfläche beträgt 105 cm x 176 cm. Es gibt keine Haltegriffe in der Dusche. Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 100 cm x 71 cm, rechts 28 cm x 71 cm (Breite x Tiefe).
Tagungsraum 1	✓	✓	-	-	Siehe Aufzug
Frühstücksraum	✓	-	✓	-	Keine unterfahrbaren Tische
Bar Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	✓	-	Keine unterfahrbaren Tische Die Bewegungsflächen vor/hinter den zu passierenden Türen sind 160 cm x 100 cm (Breite x Tiefe).
Aufzug (Zimmer 427, Tagungsraum)	✓	✓	-	-	Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür ist 79 cm, Kabinengröße 106 cm x 209 cm. Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Parkgarage).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos (max. 2 cm). Alle Räume und Einrichtungen sind stufenlos zu erreichen.
- Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür ist 79 cm. Die Kabinengröße beträgt 106 cm x 209 cm.
- Alle sonstigen Durchgänge und Türen haben eine Mindestbreite von 90 cm.
- Flure sind mindestens 140 cm breit.
- Im Frühstücksraum und der Bar sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Zimmer Nr. 427

- Bewegungsflächen sind meist mindestens 120 cm x 120 cm, ausgenommen die Bewegungsflächen neben dem Bett mit links und rechts 100 cm x 250 cm (Breite x Tiefe).
- Es ist kein Pflegebett verfügbar.
- Das WC ist links mit einem Rollstuhl anfahrbar. Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 100 cm x 71 cm, rechts 28 cm x 71 cm (Breite x Tiefe).



- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
Die Duschfläche beträgt 105 cm x 176 cm (Breite x Tiefe).
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschstuhl/-sitz vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen vor/hinter den zu passierenden Türen sind mind. 160 cm x 100 cm (Breite x Tiefe).
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 100 cm x 72 cm, rechts 96 cm x 72 cm (Breite x Tiefe). Haltegriffe sind beidseitig vorhanden und hochklappbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Allgemein

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Zimmer Nr. 427

- Es ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Frühstücksraum und Bar

- Es sind keine Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt keine Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es sind keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde können mitgebracht werden.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind meist visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung (Eingangsbereich) vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite (Ausnahme Flur zu den Zimmern).
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht bzw. nicht durchgängig mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt