

Waldorf Astoria Berlin

Hardenbergstr. 28
10623 Berlin

Tel: 030 8140000
Fax:

berlin.info@waldorfastoria.com
www.waldorfastoriaberlin.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Juli 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang Hotel

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Hotel \(Hardenbergstr.\)](#), [Weg außen vor Hotel](#)

Rezeption und Peacock Alley- Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Peacock Alley - Lobby](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Zimmer 615

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 615](#), [Sanitärraum 615](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#)

Zimmer 1517 (King Deluxe Room)

Zugehörige Modulbögen: [King Deluxe Room 1517 \(15. Etage\)](#), [Sanitärraum 1517](#), [Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#)

Restaurant Roca (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Restaurant Roco \(Kantstr.\)](#), [Restaurant Roca](#) , [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Lang Bar (1. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Lang Bar](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant](#)

Restaurant/Frühstücksraum (1. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum Restaurant 1. Etage](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#)

Business Center (2. Etage)

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsräume](#) , [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#)

Event Terrace

Zugehörige Modulbögen: [Event Terrace](#), [Stufen zur Terrasse](#), [Rampe zur Terrasse](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage](#), [Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse](#), [Tür zur Terrasse](#), [Tür 2 zur Terrasse](#)

öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. Etage](#), [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 2. Etage](#), [Treppe zur 1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG -1. und 2. Etage](#), [Aufzug EG - in alle Etagen](#), [Flur/Weg WC zu den Aufzügen](#)

visuell taktile Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Alarm/Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Eingangsbereich

Eingangsbereich Hotel (Hardenbergstr.)



Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangsbereich Restaurant Roco (Kantstr.)



Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Rezeption



Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum

Event Terrace



Tür

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Hindernisse: Pflanzen

Lang Bar



Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar in einer Höhe von 63 cm

Restaurant / Frühstücksraum Restaurant 1. Etage



Buffetttesen

Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zum Buffet 138 cm breit, Höhe des Buffettresen 95 cm

Restaurant Roca



Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Schlafräum

King Deluxe Room 1517 (15. Etage)



Flur im Zimmer



Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Zimmer 615



Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür. Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 715 ist baugleich. Türklinke und Spion sind auf Sitzhöhe.

Sanitärraum

Sanitärraum 1517



Tür zum Sanitärraum

Tür zwischen Bett und Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Je eine Tür zum WC und zur Dusche mit einer Breite von 68 cm

Sanitärraum 615



Tür zum Sanitärraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Unterfahrbarkeit des Waschbeckens 65 cm

Raum

Library



Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.


Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Peacock Alley - Lobby



Tür 3

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tagungsräume

Tür

Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 1. Etage



Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im 2. Etage



Tür 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: bei allen Aufzügen

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstühle, Arthrosete, über externen Dienstleister können gewünschte Hilfsmittel vorab bestellt werden

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise als Orientierung genutzt werden.

Überwiegend (mehr als die Hälfte) sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Alle Bereiche gut ausgeleuchtet, außer: Weg zu den öffentlichen WCs und einige Flure

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Weg außen vor Hotel



Hardenbergstraße


Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 500 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen zur Terrasse



Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.


Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.
Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zur 1. und 2. Etage



Vorhandene Schwellen/Stufen: 3335

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug

Aufzug EG -1. und 2. Etage





Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar, sondern Sensortasten.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Aufzug EG - in alle Etagen



Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar, sondern Sensortasten.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: 4 baugleiche Aufzüge nur mit Zimmerkarte zu bestätigen

Toweraufzug zu Suiten EG / 5, 6, 15, 22-31 Etage



Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar, sondern Sensortasten.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.


Anmerkungen für den Gast: 3 baugleiche Aufzüge

Flur/Weg/Gang innen

Flur/Weg/Gang zwischen Rezeption und zu den Aufzügen bzw. Restaurant



Weg durch die Lobby



Weg vor den Aufzügen

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Flur/Weg WC zu den Aufzügen



Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Flur/Weg/Gang Aufzug und Zimmer und Eventterrasse



Länge (Flur/Weg/Gang): 26 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Tür

Tür zur Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tür 2 zur Terrasse



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Beschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.