

Bericht für den Gast



Tryp Hotel Berlin (Foto: DSFT)

Tryp Hotel Berlin-Mitte

Anschrift Chausseestr. 33
10115 Berlin

Kontaktdaten Tel.: 030 / 414723 0
E-Mail: tryp.berlin@melia.com
Web: <https://www.melia.com/tryp-berlin-mitte-hotel/index.html>

Prüfergebnis

Das **Tryp Hotel Berlin-Mitte** wurde am 29. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ zertifizierten Betriebe und Orte erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
Teilergebnisse:						
Parken	✓	✓	✓	✓	✓	am Boden schwach gekennzeichnet
Eingang	✓	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 525	✓	–	–	–	–	Bewegungsfläche unter 120 x 120 cm; keine Haltegriffe am WC
Zimmer 531	✓	–	–	–	–	Haltegriff WC nur auf der rechten Seite; WC von rechts anfahrbar
Restaurant/Frühstücksraum im EG	✓	✓	✓	✓	✓	
Tagungsräume Dalí, Goya, Picasso, Miró	✓	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung im EG	✓	–	–	–	–	Bewegungsflächen vor/hinter der Tür 112 x 310 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht im Parkhaus ein am Boden schwach gekennzeichneter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Aufzug ca. 40 m).
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabinen der drei Aufzüge (sind baugleich und liegen nebeneinander) sind 110 cm x 210 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstüren beträgt 93 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit
- Der Rezeptionstresen ist 123 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es wurden die Zimmer 525 und 531 erhoben. Laut Betreiber gibt es mehrere baugleiche Zimmer der jeweiligen Kategorie.
- Die Bewegungsflächen im Zimmer sind vor Einrichtungsgegenständen mind. 120 cm x 120 cm. Die Höhe der Betten ist 67 cm. Die Kleiderschränke haben niedrige Stangen, die

Minibar und der Safe sind im Sitzen erreichbar. Pflegebetten können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Zimmer 525 und 531

- Das **Zimmer 525** ist ein Doppelzimmer, die Türbreite beträgt 93 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben dem Bett ist 180 cm x 200 cm; links 60 cm x 180 cm.
- Das Bett ist einer Höhe von 29 cm unterfahrbar und 67 cm hoch. Das Bett ist 200 cm breit.
- Im **Zimmer 525** betragen die Bewegungsflächen im Sanitärraum:
 - rechts neben dem WC 50 cm x 55 cm, links 90 cm x 55 cm;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür 200 cm x 85 cm;
 - vor der Tür im Zimmer 100 cm x 180 cm.
- Es sind neben dem WC keine Haltegriffe vorhanden.
- Die Höhe des Toilettensitzes: 41 cm
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist über eine Stufe von 10 cm Höhe erreichbar. Die Duschfläche beträgt 118 cm x 118 cm. Duschstuhl und Haltegriffe sind nicht vorhanden.
- Das **Zimmer 531** ist ein Doppelzimmer mit Bestellbett, die Türbreite beträgt 93 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben dem Bett ist 205 cm x 300 cm; links 150 cm x 170 cm.
- Das Bett ist einer Höhe von 29 cm unterfahrbar und 63 cm hoch. Das Bett ist 200 cm breit.
- Im **Zimmer 531** betragen die Bewegungsflächen im Sanitärraum:
 - rechts neben dem WC 160 cm x 72 cm, von links nicht anfahrbar (laut Betreiber ist das Zimmer 535 baugleich, das WC aber links anfahrbar);
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür 150 cm x 150 cm.
- Rechts neben dem WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Die Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung

- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung (EG)** betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 80 cm x 70 cm, links 70 cm x 70 cm;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 130 cm x 120 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.

- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 525 und 531

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Restaurant / Frühstücksraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Glastüren (Eingang) sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Beim Frühstück werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).