



Bericht für den Gast



Hotel am Steinplatz

Hotel am Steinplatz

Anschrift

Steinplatz 4
10623 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 5544440

E-Mail: contact.steinplatz@hotelsteinplatz.com

Web: www.hotelsteinplatz.com



Prüfergebnis

Das **Hotel am Steinplatz** wurde am 09.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2016 bis November 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingangsbereich	✓	-	-	-	Die Breite der Rampe beträgt 90 cm.
Foyer und Rezeption	✓	-	✓	-	Die Rezeption ist 117 cm hoch und es gibt keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Bewegungsflächen sind zu gering. Z.B. links neben WC 80 cm x 70 cm.
Restaurant/Frühstücksraum	✓	-	-	-	Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm x 112 cm groß.
Zimmer 219 im 2.OG	✓	-	-	-	Bewegungsflächen im Raum und WC sind zu gering. Z.B. links neben dem Bett 40 cm x 140 cm.
Bar am Steinplatz	✓	-	-	-	Es gibt keine unterfahrbaren Tische.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Zugang erfolgt stufenlos durch eine 1 m breite Tür.
- Die 90 cm breite Rampe hat eine maximale Längsneigung von 5% über eine Länge von 10 m.
- Im Eingangsbereich sind Sitzgelegenheiten vorhanden, die schmalste Durchgangsbreite beträgt 185 cm.
- Im Restaurant gibt es 16 unterfahrbare Tische, die schmalste Durchgangsbreite ist 120 cm breit.

Öffentliches WC

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links: 80 cm x 70 cm und rechts: 25 cm x 70 cm. Vor dem WC 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig sind Haltegriffe angebracht, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nur im Stehen einsehbar.
- Es gibt einen Alarm (Schnur) in einer Höhe von 76 cm.

Zimmer 219

- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links: 40 cm x 120 cm und rechts: 120 cm x 140 cm.
- Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links: 34 cm x 54 cm und rechts: 24 cm x 54 cm. Vor dem WC 150 cm x 150 cm.
- Bedseitig sind hochklappbare Haltegriffe angebracht.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich um 150 cm x 150 cm groß. Haltegriffe sind nicht vorhanden, jedoch ein Duschstuhl.
- Ein Alarm ist in einer Höhe von 65 cm angebracht.



Aufzug

- Die Aufzugskabine ist 107 cm x 207 cm groß, die Tür 99 cm breit.
- Die Bewegungsflächen beim Ein- und Ausstieg sind jeweils 150 cm x 150 cm groß.

Bar am Steinplatz

- Es gibt keine unterfahrbaren Tische.
- Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 130 cm.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt im gesamten Gebäude einen Alarm, der optisch deutlich wahrnehmbar ist.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Im Frühstücksraum/Restaurant gibt es 16 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen hängen, die den Blickkontakt stören. Hier gibt es nur geringe Umgebungsgeräusche.
- In der Bar gibt es keine Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung und auch keine Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür (219) wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt. Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Das Klingeln des Telefons ist durch ein Blinksignal wahrnehmbar.
- Im Aufzug wird ein Notruf nicht optisch bestätigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Bei der Treppe vor dem Eingang besteht ein visueller und ein taktile Kontrast zwischen Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgang.
- Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Die Eingangstür ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Der Eingangsbereich ist hell ausgeleuchtet, die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Das Foyer ist hell ausgeleuchtet und die Wand kann hier als Orientierungsleitlinie dienen. Die Glastür im Foyer ist kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Die Gehbahn vom Eingang zur Rezeption ist weder mit taktile kontrastreichen noch mit visuell erfassbaren Markierungen versehen.
- Die Speisekarte des Restaurants und der Bar sind auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.
- Bedienelemente sind taktile erfassbar und kontrastreich gestaltet.
- Im Aufzug ist die Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden und es wird keine Halteposition angesagt.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Ziele sind in Sichtweite.
- Es sind keine Speisekarten mit Bildern vorhanden.
- Schlafraum und Zimmerschlüssel sind nicht mit bildhaften Symbolen oder gleichen Farbmarkierungen gekennzeichnet.
- Bedienelemente im Aufzug sind nicht bildhaft oder farblich gekennzeichnet.