



Bericht für den Gast



Courtyard by Marriott Berlin Mitte

Courtyard by Marriott Berlin Mitte

Anschrift Axel-Springer-Str. 55
10117 Berlin

Kontaktdaten Tel.: 030 / 800928 0
Web: www.marriott.de

Prüfergebnis

Das **Courtyard by Marriott Berlin Mitte** wurde am 23. November 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2017 bis November 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	Stellplatzfläche 255 cm x 540 cm
Aufzüge	✓	✓	✓	-	Bedientableau in einer Höhe von 75 cm bis 101 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption/Lobby	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 339	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Zimmer 327	✓	-	-	-	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Speiseraum im EG	✓	✓	✓	✓	
Tagungsbereich im EG	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung am Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung im 1. UG	✓	-	-	-	Bewegungsflächen vor dem WC unter 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen in der Tiefgarage zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 255 cm x 540 cm; Entfernung zum Aufzug ca. 80 m, die Türen auf dem Weg dorthin öffnen automatisch).
- Der Weg vor dem Hotel ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabinen der drei nebeneinanderliegenden Aufzüge sind 108 cm x 142 cm groß (Breite x Tiefe). Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet. Die höchste Stelle der Befehlsgeber ist 101 cm, die niedrigste 75 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 84 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 339

- Laut Betreiber gibt es noch vier weitere baugleiche Zimmer.
- Die Zimmertürbreite beträgt 85 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen rechts 162 cm x 200 cm, links 120 cm x 200 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - rechts neben dem WC 107 cm x 58 cm, links 53 cm x 58 cm;
 - vor dem WC, Waschbecken und der Tür mind. 140 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklapp- und höhenverstellbare Haltegriffe vorhanden.



- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

Zimmer 327

- Laut Betreiber gibt es noch sechs blaugleiche Zimmer, wobei in fünf Zimmern das WC rechts und in zwei Zimmern das WC links anfahrbar ist.
- Die Zimmertürbreite beträgt 84 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett betragen links 180 cm x 200 cm und rechts 106 cm x 200 cm. Das Bett ist unterfahrbar. Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - rechts neben dem WC 82 cm x 58 cm, links 85 cm x 58 cm;
 - vor dem WC und der Tür 99 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklapp- und höhenverstellbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 120 cm x 150 cm. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.

Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung neben dem Speiseraum (EG)** betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 116 cm x 70 cm, links 90 cm x 70 cm;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür mind. 150 cm x 150 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklapp- und höhenverstellbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im **öffentl. WC für Menschen mit Behinderung (1. UG)** betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 104 cm x 70 cm, links 82 cm x 70 cm;
 - vor dem Waschbecken und der Tür 129 cm x 320 cm, vor dem WC 115 cm x 320 cm.
- Beidseitig neben dem WC sind hochklapp- und höhenverstellbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es in den Zimmern ein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Zimmer 339 und 327

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Speiseraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese öffnen automatisch, sind jedoch nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Speisekarte des Speiseraums ist in schnörkelloser Schrift gestaltet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen nicht sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Beim Frühstück werden die Speisen sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).