

# Bericht für den Gast



ibis Berlin Ostbahnhof Frontansicht

## ibis Berlin Ostbahnhof

Anschrift                      An der Schillingbrücke 2  
   10243 Berlin

Kontaktdaten                Tel.: 030 / 257600  
   E-Mail: [H3108@accor.com](mailto:H3108@accor.com)  
   Web: [www.ibis.com](http://www.ibis.com)

# Prüfergebnis

Das **ibis Berlin Ostbahnhof Frontansicht** wurde am 28. Juni 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Junli 2016 bis Juni 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis


 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken (Tiefgarage)	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	
linker Aufzug Neubau (von der Tiefgarage zur Rezeption)	✓	-	-	-	Kabinengröße 106 cm x 208 cm
rechter Aufzug Altbau (zu den erhobenen Zimmern)	✓	-	-	-	Kabinengröße 106 cm x 208 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches Damen-WC bei der Rezeption	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor dem WC: 52 cm x 188 cm
Öffentliches Herren-WC bei der Rezeption	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor dem WC: 185 cm x 80 cm
Gastronomie	✓	-	✓	-	keine Unterfahrbarkeit der Tische in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm
Nebeneingang, Altbau	✓	✓	✓	✓	
Zuwegung zwischen Rezeption/Neubau und Altbau	✓	✓	-	-	Plattformgröße des Treppenlifts 77 cm x 100 cm
Zimmer 150, Altbau 1. OG	✓	-	-	-	WC-Tiefe 56 cm
Zimmer 636, Altbau 6. OG	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe 56 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

### Allgemein

- In der Tiefgarage gibt es eine Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung.
- Von der Tiefgarage gelangt man über einen Aufzug ins Hotel (Neubau). Im Neubau befindet sich die Rezeption, die Gastronomie und nicht erhobene Zimmer. Die Zimmer 150 und 636 befinden sich im Altbau.
- Der Haupteingang zum Hotel (Neubau) hat eine Schwelle von 1,5 cm.
- Um stufenlos zu den Zimmern im Altbau zu gelangen, kann man einen Treppenlift oder den Nebeneingang nutzen.
- Der Nebeneingang (Holzmarktstraße) ist nur mit Schlüssel (Servicepersonal) möglich. Er ist schwellen- und stufenlos.
- Die Plattformgröße des Treppenliftes beträgt 77 cm x 100 cm.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 80 cm breit (Ausnahme: Flur zwischen Neu- und Altbau, alternativ kann man auch den Weg durch den Frühstücksraum nehmen).
- Es gibt jeweils zwei Fahrstühle im Alt- und Neubau. Die Kabinengröße der größeren Aufzüge (Neu- und Altbau) beträgt 106 cm x 208 cm (Breite x Tiefe). Der, der kleineren Aufzüge (Neu- und Altbau) 106 cm x 138 cm.
- In der Bar Rendezvous und im Frühstücksraum sind die Tische nicht in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar.



- Im Zimmer 636 ist die Bewegungsfläche vor der Tür 113 cm x 390 cm, im Zimmer 150 120 cm x 120 cm.
- Die Betten sind in einer Höhe von mind. 24 cm unterfahrbar.
- Pflegebetten sind nicht vorhanden.

### **Sanitärräume**

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
  - Zimmer 150: keine Bewegungsfläche, links 173 cm x 56 cm;
  - Zimmer 636: rechts 150 cm x 56 cm, links keine Bewegungsfläche;
  - öffentliches WC für Menschen mit Behinderung Damen: rechts 108 cm x 72 cm, links keine Bewegungsfläche;
  - öffentliches WC für Menschen mit Behinderung Herren: rechts 120 cm x 72 cm, links keine Bewegungsfläche.
- Haltegriffe an den WCs sind vorhanden, an der anfahrbaren Seite sind die Haltegriffe hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel sind im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen in den Zimmern (150 und 636) sind stufenlos begehbar, die Duschflächen betragen mind. 120 cm x 120 cm. Es sind jeweils Duschstühle vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Räume und Einrichtungen sind hell ausgeleuchtet.
- In den Aufzügen wird der abgehende Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

### Bar Rendezvous und Frühstücksraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Im Frühstücksraum gibt es sechs Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Die elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

### Zimmer 150 und 636

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es gibt keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren haben keine Sicherheitsmarkierungen.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte der Bar Rendezvous ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift erfassbar, außer im Aufzug.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Logo und Name des Betriebes sind von außen eindeutig und klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind häufig in Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden im Frühstücksraum sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).