



Bericht für den Gast



Hotel Christophorus

Hotel Christophorus

Kontaktdaten

Schönwalder Allee 26/3

13587 Berlin

Tel.: 030 / 33 60 60

E-Mail: info@hotel-christophorus.com

Web: www.hotel-christophorus.com

Prüfergebnis

Das **Hotel Christophorus** wurde am 28. August 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Menschen mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft							Bemerkungen
Teilergebnisse:							
Parken	✓	✓	✓	✓			
Eingang	✓	✓	✓	✓			
Lobby / Rezeption	✓	✓	✓	✓			
Aufzug	✓	✓	✓	-	kein horizontales Bedientableau		
Zimmer 209 (nach Angaben des Betreibers gibt es ein baugleiches Zimmer 109)	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen neben dem Bett unter 120 cm x 120 cm, Spiegel im Bad nicht im Stehen und Sitzen einsehbar		
Frühstücksraum „Schokoladensuppe“	✓	✓	✓	✓			
Restaurant „Geschmack der Sonne“	✓	✓	✓	✓			
Tagungsraum „Orange Bäume“	✓	✓	✓	✓			
Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung (Lobby)	✓	✓	✓	-	Länge der Haltegriffe unter 80 cm		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis




Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht in ca. 40 m Entfernung zum Eingang ein gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos.
- Alle erhobenen für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 145 cm groß (Breite x Tiefe). Das Bedientableau ist nicht horizontal (Höhe der Befehlsgeber: 100 bis 110 cm).
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- In den Speiseräumen (Frühstücksraum, Restaurant) sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 209 (DZ)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 73 cm x 200 cm und rechts neben dem Bett 100 cm x 200 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Der Zugang zum Sanitärraum erfolgt über eine 93 cm breite Tür.



- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor WC/Waschbecken 150 cm x 140 cm,
 - links neben dem WC 20 cm x 70 cm, rechts 90 cm x 70 cm.
- Es sind beidseitig Haltegriffe am WC vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 136 cm groß.
- Es sind Haltegriffe und ein Duschsitz vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen allerdings nicht einsehbar.
- Nach Angaben des Betreibers steht mit dem Zimmer Nr. 109 ein annähernd baugleiches Zimmer zur Verfügung.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG)

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC mindestens 150 cm x 150 cm,
 - beidseitig neben dem WC 90 cm x 70 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch, aber nicht optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.



- In den Speiseräumen sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt aber keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgereuschen.



Zimmer 209 (DZ)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Nach Angaben des Betreibers steht mit dem Zimmer Nr. 109 ein annähernd baugleiches Zimmer zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet, sie öffnen automatisch.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug sind die Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Die Bestätigung eines Notrufs erfolgt akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen weisen mindestens die erste und letzte Stufe eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf. Die einseitigen Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht waagrecht weitergeführt.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil oder in Brailleschrift verfügbar.



- Nach Angaben des Betreibers steht mit dem Zimmer Nr. 109 ein annähernd baugleiches Zimmer zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, aber es gibt kein unterbrechungsfreies Leitsystem.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt
- Im Restaurant werden die Speisen nicht sichtbar präsentiert.
- Nach Angaben des Betreibers steht mit dem Zimmer Nr. 109 ein annähernd baugleiches Zimmer zur Verfügung.