

Bericht für den Gast



Pool im Liquidrom

Liquidrom

Anschrift

Möckernstraße 10
10963 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 258007820
E-Mail: info@liquidrom-berlin.de
Web: www.liquidrom-berlin.de

Prüfergebnis

Das **Liquidrom** wurde am 26. Oktober 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2016 bis November 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kassentresen	✓	-	✓	-	Tresenhöhe 115 cm
Umkleibereich für Menschen mit Behinderung	✓	-	✓	✓	es sind keine Sitzgelegenheiten in der Umkleidekabine vorhanden
Saunabereich : Dampfbad	✓	✓	✓	✓	
Saunabereich : 90 ° Sauna	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm
Saunabereich : 80 ° Sauna und Himalaya-Sauna	✓	-	-	-	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm
Schwimmbereich	✓	✓	-	-	kein Personenlift oder Rampe oder hochliegender Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang vorhanden
WC für Menschen mit Behinderung im Saunabereich	✓	✓	-	-	WC nur links anfahrbar
Bar / Bistro	✓	-	✓	-	Tische sind nicht unterfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 5 m).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Türschwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar. Türschwellen sind max. 2 cm hoch.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (bis auf die Türen der 90 ° Sauna und der 80 ° Sauna mit 80 cm bzw. 70 cm Breite).
- In den Pool kann man über flache Treppenstufen mit Handlauf gelangen.
- Im Dampfbad sind die Bewegungsflächen 180 cm x 180 cm, in der 90 ° Sauna 150 cm x 150 cm und in der 80 ° Sauna sowie in der Himalaya-Salzauna 55 cm x 150 cm.
- Kleiderhaken sind in der Nähe der Saunatüren vorhanden.
- Saunarollstuhl und Nassbereichrollstuhl können bereitgestellt werden. Ein mitgebrachter Rollstuhl kann kurzfristig desinfiziert werden.
- In der Bar / Bistro sind die Tische nicht unterfahrbar.

Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- Im WC für Menschen mit Behinderung im Saunabereich sind die Bewegungsflächen vor dem WC, dem Waschbecken und der Tür sind 150 cm x 150 cm.



- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 90 cm x 70 cm, rechts nicht anfahrbar.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche in der Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 220 cm x 220 cm.
- Es ist ein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind angebracht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte der Bar / Bistro ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind teilweise mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.