



Bericht für den Gast



Quatsch Comedy Club

Quatsch Comedy Club

Anschrift

Reinhardstr. 6
10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 27 87 90 30

E-Mail: info@seriousfun.de

Web: www.quatsch-comedy-club.de



Prüfergebnis

Der **Quatsch Comedy Club** wurde am 10.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2016 bis November 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis



					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang und Vorplatz	✓	-	-	-	Die Rampe hat eine maximale Längsneigung von 10%.
Haupteingang zum QCC	-	-	-	-	Vom Haupteingang ist der QCC nur über eine Treppe erreichbar.
Seiteneingang zum QCC	✓	-	-	-	Die Rampe hat eine maximale Längsneigung von 8%.
Foyer QCC unten mit Kasse, Bar etc.	-	-	-	-	Der Tresen ist 110 cm hoch.
Parkett QCC	-	-	-	-	Das Parkett ist nur über eine Treppe erreichbar.
Rang QCC und Foyer oben (EG)	✓	-	✓	-	Der Bartresen ist 110 cm hoch.
Öffentliches WC	✓	✓	-	-	WC nur von rechts anfahrbar.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Der Vorplatz ist ca. 30 m x 30 m groß und von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh-/befahrbar.
- Das obere Foyer, in dem es Rollstuhlplätze gibt, ist über den Seiteneingang stufenlos über zwei Rampen erreichbar.
- Die Rampe vom Gehweg zum Vorplatz hat eine maximale Längsneigung von 10%, die Rampe zum Seiteneingang hat eine maximale Längsneigung von 8%.
- Der Seiteneingang ist 109 cm breit und wird durch eine Servicekraft geöffnet. Es gibt eine 2 cm hohe Türschwelle.
- Die schmalste Durchgangsbreite im oberen Foyer (EG) beträgt 224 cm
- Der Rang (EG) ist durch eine Durchgangsbreite von 150 cm erreichbar, die schmalste Durchgangsbreite des Bereiches beträgt 160 cm.
- Der Bartresen im Rang ist 120 cm hoch und es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Nur über eine Treppe zu erreichen sind: Foyer unten, Parkett, Kasse und Garderobe

Öffentliches WC

- Das WC ist schwellenlos bei einer Durchgangsbreite von 90 cm zugänglich.
- Die Bewegungsflächen betragen neben dem WC: links 20 cm x 70 cm und rechts 90 cm x 70 cm und vor dem WC 150 cm x 150 cm.
- Es gibt beidseitig Haltegriffe, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 83 cm montiert und unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarm (Schnur) ist in einer Höhe von 105 cm angebracht.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar, jedoch ist er visuell kontrastreich zu seiner Umgebung abgesetzt und bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Gehbahnen sind nicht mit taktil kontrastreichen oder visuell erfassbaren Markierungen versehen.
- Wände können manchmal als Orientierungsleitlinie dienen.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Die Treppe vom Kassenraum in den QCC hat beidseitig Handläufe, die mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt werden.
- Die Treppe vom Parkett zum Rang hat einseitig einen Handlauf, der nicht weitergeführt wird.



- Bei Treppen gibt es keine taktilen oder visuellen Kontraste zwischen Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen und es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Ziele sind direkt sichtbar.